





■はじめに、最新ソフトウェアにアップデートしてください。

※●のマークが表示されない場合は最新ソフトウェアですので、次の手順に進んでください。

- ① 


「Beoplay E8」をタップしてください。
- ② 

「製品設定」に●のマークが表示されている場合は、最新ソフトウェアがダウンロードできます。(※)
- ③ 

「ソフトウェア」をタップしてください。
- ④ 

ソフトウェアを更新してください。

■最新ソフトウェアにアップデート完了後、下記手順でリセットしてください。



1. E8 3rd Gen を充電器から取り出してください。
イヤフォンのインジケーターが白色に点灯します。

2. 両方のイヤフォンを同時に2回タップし、2回目はそのまま指を離さずに30秒以上長押ししてください。
インジケーターが、白色→青色に点滅→赤色に点滅→緑色に点滅すればリセット完了です。
緑色に点滅しなかった場合、左右同時にタップしていない可能性がありますので、再度試みてください。

■リセット後、再度ペアリングし音楽をお楽しみください。